

Kosztorys ofertowy nr 1b
 Usterka nr 59/8

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	wg kalkulacji Wykonawcy	Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem- usterka 59/8	m	43,1		
Razem						