

Kosztorys ofertowy nr 1b  
 Usterka nr 59/8

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	wg kalkulacji Wykonawcy	Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie - usterka 59/8	m	43,1		
2	wg kalkulacji Wykonawcy	dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem- usterka 59/8	m <sup>2</sup>	1		
Razem						